

GMINA NOWA SUCHA

ul. 513 Nowa Sucha, pow. Sochaczew

woj. mazowieckie

regon: 750148377, NIP: 837-16-93-792

Nowa Sucha, dnia 02.12.2022 r.

ZP:271.13.2.2022

Wójt Gminy Nowa Sucha działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym **zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa SUW w Roztropnej”** informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na referencje na ukończenie 2 robót sanitarnych w kwocie 1 500 000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie podaje wartości robót, lecz w zakresie zbliżonym do planowanych robót niniejszego zamówienia.

2. Na podstawie odbytej wizji stwierdzono, że istniejąca sprężarka charakteryzuje się znacznym stopniu zużycia. W związku z powyższym zaleca się jej wymianę na nową. Prosimy o informację, czy oferenci mają uwzględnić nową sprężarkę w wycenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić cenę sprężarki w ofercie.

3. Zalecane jest płukanie filtrów przy pomocy pompy specjalnie do tego przeznaczonej. Inne metody płukania filtrów skutkować mogą kolmatacją złoża, a tym samym szybkie zniwelowanie skuteczności jego działania. Pompa płuczająca zwykle montowana jest na ramie Zestawu Hydroforowego, przez co rozwiązanie jest kompaktowe i nie wiąże się ze znacznymi, dodatkowymi kosztami związanymi z potrzebą budowy osobnej ramy. Prosimy o informacje, czy oferenci mają uwzględnić montaż pompy płuczającej w wycenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić montaż pompy płuczającej w ofercie.

4. Na podstawie odbytej wizji stwierdzono daleko posuniętą korozję na orurowaniu istniejących filtrów. Zalecana jest wymiana istniejącego orurowania i armatury na nowe. Uwzględniając koszty związane z potrzebą usunięcia korozji i ponownym malowaniu orurowania i armatury uważamy, że lepszym rozwiązaniem byłaby wymiana na nowe pod względem technicznym i ekonomicznym. Prosimy o informację, czy Oferenci mają uwzględnić takie rozwiązania w wycenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wymianę orurowania i armatury na nowe.

Mh

5. Na podstawie odbytej wizji stwierdzono, że słupki ogrodzenia są w złym stanie. Zaleca się ich wymianę na nowe. Prosimy o informację, czy Oferenci mają uwzględnić wymianę słupków w wycenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie należy uwzględniać wymiany słupków ogrodzenia.

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka